

- **Descripció breu:** Millora de l'equipament Vil·la Urània

- **Descripció ampliada:** Amb l'objectiu de garantir un equipament polivalent, en el que es puguin seguir desenvolupant un ampli ventall d'activitats, així com incrementar-ne l'oferta, es fa necessari millorar certs aspectes del mateix. Després de 2 anys de funcionament, des de l'Associació d'Entitats de Vil·la Urània proposem els següents punts a millorar:

- I. Hort i plataformes observació. El projecte original preveia la creació d'un hort a l'equipament. Doncs bé, demanem que es realitzi un hort a la terrassa del sisè pis, que permeti realitzar cursos i tallers a l'equipament. Així mateix, també es vol donar resposta a la demanda dels astrònoms de disposar d'una plataforma rígida per a poder realitzar tallers i cursos d'observacions. El paviment actual de la terrassa, de làmines de fusta, produeix oscil·lacions en trepitjar-se, que fa impracticable l'observació.
- II. Les baranes de terrassa i passadissos de la planta 1 i la terrassa de la planta 6, són fàcilment escalables. En aquest espai "agradables", utilitzats per famílies i menors d'activitats desenvolupades a l'equipament, s'hi ha de garantir la seguretat, permetent utilitzar-los amb tranquil·litat i amb més freqüència del que s'està fent ara. Es proposa la substitució o reforma de les baranes existents.
- III. Per tal de crear un únic espai de joc climatitzat i diàfan, es proposa unir les sales 2.2, 2.3 i 2.4 mitjançant portes corredisses entre les 3 sales de la ludoteca del casal infantil. D'aquesta forma s'aconseguirà un sol espai polivalent, compartimentable en cas de necessari. En l'actualitat per passar d'una sala a l'altre, s'utilitza l'espai del passadís, el qual no es troba climatitzat, suposant un contrast de temperatures i provocant la baixa eficiència del sistema de climatització.
- IV. També amb l'objectiu de crear un únic espai, es proposa crear una porta corredera de vidre entre el despatx de la saleta i la sala 3.1, aconseguint un espai més polivalent i útil, doncs des del despatx es podrà visualitzar la totalitat de la saleta, permeten xerrades particulars entre els dinamitzadors i els pares, sense perdre el contacte visual dels infants i la resta d'usuaris.
- V. Terra antilliscant a l'espai familiar de la sala 3.1. Demanda existent des de l'obertura de l'equipament, el terra actual rellesca molt, essent inadequat pels petits de l'equipament. Es demana equiparar-ho als materials normatius que fan servir als espais familiars municipals.
- VI. Al lavabo de la planta 2, destinat a casal infantil, manca aigua calenta. També per millorar les condicions d'experimentació, seria convenient instal·lar una pica a la sala 2.4 i 3.1.
- VII. Modificar els cartells de les diferents plantes, doncs des de l'inici els números estan al revés.

- **Barri:** Farró, i àrea d'influència de l'equipament.

- **Cost aproximat orientatiu:** S'ha d'avaluar per part dels equips tècnics. El que es pot afirmar és que el cost és superior als 50.000 euros i inferior a 1.650.000 euros.

- **Com incorpora la perspectiva de gènere el projecte?** Les actuacions no incorporen en si una perspectiva de gènere, si bé l'equipament i els seus agents, hi treballen activament.

- **Quin és l'impacte esperat del projecte?** Millora del servei ofert, tant el que ja s'hi desenvolupa, com el que, un cop executades les actuacions, s'hi podrà desenvolupar.

- **Quins agents caldrà implicar en el plantejament i execució del projecte?** Associació d'Entitats de Vil·la Urània, tècnics municipals, empresa gestora de l'equipament.