

PASSEJADA CUIDEM BCN -VALL D'HEBRON

ASSISTÈNCIA: 9 Persones (6 Dones)
Entitats presents: AVV Vall d'Hebron

BARRI: VALL D'HEBRON
DISTRICTE: HORTA - GUINARDÓ

DATA I HORARI: 08/06/2022 de 17:30-19:40h

ZONA:	COMENTARIS:
Jardins Can Brassó	Revisar el sistema de reg i aspersors Millorar el verd, parcs i jardins Es demanen aparells d'exercici físic Enfront del DiR Club Hispà, paviment en mal estat i brutícia (F. 1) Escocells buits, demanen replantar arbrat (F. 2) Males herbes que surten de sota la façana (F. 3)
Joan de Mena, 1-3	Paviment en mal estat per circulació de vehicles (F. 4, 5 i 6) Enfront, zona verda descuidada, escombraries i un armari del mur obert on deixen trastos i mobiliari (F. 7) Jardins descuidats, falta de manteniment (F. 8 i 9) Escocells buits, demanen replantar arbrat (F. 10) Problemes amb rates
Carrer entre Joan de Mena i Vall d'Hebron	Falta de senyalització del carrer, ens diuen els veïns que els repartidors sempre es perden
Carrer Joan de Mena, espais entre Edificis	Jardins i zones de gaudi infantil bruts, descuidats, amb proliferació de males herbes (F. 11)

ZONA:	COMENTARIS:
Carrer Joan de Mena, espais entre Edificis	Jardins, espais de gaudi infantil, paviment i escales amb proliferació de males herbes (F.11, 12 i 13) Proliferació d'insectes que piquen als veïns i als seus animals per aquests espais Excrements i orins de gossos Escales trencades (F. 14)
Túnel sota la ronda (accés Vall d'Hebron amb Montbau)	Brutícia acumulada, fosc i afirmen que és insegur, especialment a les nits
Pas de Can Mercé	Falta de senyalització del carrer, ens diuen els veïns que els repartidors sempre es perden Ascensor que quasi mai es troba en funcionament, focus de brutícia. Demanen que es tregui si no es pot fer servir mai. (F. 15)
Jardins de Frida Kahlo	Zona de petanca, millorar el seu manteniment, substituir taulons podrits, recol·locar tauló d'anuncis. (F. 16, 17, 18 i 19) Desbrossar parterres i millorar el verd (F. 20 i 21) Problemes de vandalisme Paviment i tarima d'espectacles es troben en mal estat de manteniment (F. 22 i 23)
Carrer Arquitecte Moragas	Paviment en mal estat (F. 24)
Carrer Berruguete, 80	Parterres i jardins descuidats (F. 25) Escocells buits, demanen replantar arbrat
Plaça Joan Cornudella	Cal revisar els desaigües
Josep Pallach	Vorera en mal estat per la circulació de vehicles que accedeixen al garatge del nº1 (F. 26 i 27) Zona de la cistella, revisar el terra, demanen un paviment segur per a les caigudes de la canalla que juguen a pilota, ja que a terra hi ha pedres punxants Desbrossar escocells i replantar arbrat
Carrer Can Travi, 37 - 43	Asfalt en molt mal estat (F. 28)

ZONA:	COMENTARIS:
	Demanen connectar l'asfalt del carrer amb el pàrquing del costat per millorar la circulació (F. 29) Entorn el local d'entrega d'aliments es troben persones usant la zona de wc (orins i excrements)
Carrer Ventura Rodríguez	Placeta interior, quan plou, l'aigua no drena correctament, cal revisar el drenatge Desbrossar jardins i voreres i retirar males herbes

PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES:	PROPOSTES:
Jardins de Can Brassó	Demanen aparells d'exercici físic
Ascensor espatllat	Demanen retirar l'ascensor si sempre ha d'estar espatllat, ja que és un nucli de brutícia
Josep Pallach	Demanen un paviment o pista amb un material segur per les caigudes de la canalla que juga a pilota
Can Travi 37-43	Demanen connectar el carrer amb el pàrquing per millorar la circulació
	Demanen lavabos públics

FOTOGRAFIES


Jardins de Can Brassó (Fotos 1, 2 i 3)




Joan de Mena, 1-3 (Fotos 4, 5, 6 i 7)



Joan de Mena, 1-3 (Fotos 8, 9 i 10)




Carrer Joan de Mena, espais entre Edificis (Fotos 11, 12, 13 i 14)



Pas de Can Mercé (Foto 15)



Jardins de Frida Kahlo (Fotos 16, 17, 18 i 19)



Jardins de Frida Kahlo (Fotos 20 i 21)



Jardins de Frida Kahlo (Fotos 22 i 23)



Carrer Arquitecte Moragas (Foto 24)



Carrer Berruguete, 80 (Foto 25)



Josep Pallach (Fotos 26 i 27)



Carrer Can Travi, 37 - 43 (Fotos 28 i 29)

